



Requisiti per il riempimento manuale dei fusti UniKeg

Durante il riempimento dei fusti UniKeg, assicurarsi che siano disponibili le seguenti attrezzature e/o che siano state intraprese le seguenti azioni.

1. Testina di riempimento UniKeg, tubo trasparente per bevande, ugello da 5/8" e tappi.
2. Fusti tipo UniKeg.



3. Un serbatoio a pressione (pressione minima 1,2 bar / 17 PSI) o una pompa per fluidi in grado di fornire una pressione da 1,2 a 4,0 bar (da 17 a 58 PSI).



4. Un raccordo dalla rete di bevande compatibile con il tubo trasparente.



5. Se necessario, si prega di contattare il proprio referente commerciale OneCircle / Corimpex Service Srl per ulteriori informazioni.