




PACKAGING

Il prodotto è disponibile in confezioni da 25 kg.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Indicazioni di pericolo:

H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H318 - Provoca gravi lesioni oculari

H332 - Nocivo se inalato

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

DETERGENTE LIQUIDO PER LA PULIZIA E LA CONSERVAZIONE DI CARTUCCE E MEMBRANE FILTRANTI

Aspetto: Liquido limpido

Odore: Caratteristico

pH: < 1 tal quale a 20 °C

Densità relativa: 1,33-1,37 g/ml

Idrosolubilità: totale


APPLICAZIONI

CX ACID CART è un detergente liquido a base di una miscela di acidi inorganici (acido nitrico e fosforico) con inibitori di corrosione e disperdenti, specifico per la dissoluzione di residui salini ed organici idrolizzabili da cartucce e membrane di filtrazione. La sua formulazione consente di inibire lo sviluppo e la proliferazione di microrganismi indesiderati nei periodi di fermo impianto; allo stesso tempo si evita il deposito di sali minerali dovuti alla durezza dell'acqua di processo.

CX ACID CART è dotato di un alto potere biocida; idoneo alla preparazione di soluzioni conservanti di cartucce e membrane nei periodi di inattività. È compatibile con acciaio inox. Verificare la compatibilità con le cartucce contattando il fornitore delle stesse.

Non dà luogo ad esalazioni.

Scheda tecnica del 19.06.2025



CONSIGLI D'UTILIZZO

Utilizzare CX ACID CART in concentrazioni 0,2 – 1,0 % a seconda del periodo di fermo impianto. Prima di riprendere la produzione, risciacquare l'impianto per eliminare eventuali residui, quindi eseguire i normali lavaggi.

Industria lattiero-casearia Disincrostazione e pulizia di vasche, serbatoi, tubazioni, separatori, stampi, contenitori, ecc.: Si utilizza CX ACID CART alla concentrazione del 2 - 5% a 50 - 60°C per 20 – 40 minuti. Segue risciacquo.

Disincrostazione di pastorizzatori, sterilizzatori: Si usa CX ACID CART alla concentrazione del 2 - 5% alla temperatura di 70°C per 20 minuti minimo. Pulizia e brillantatura di superfici in inox: usare CX ACID CART alla concentrazione del 2 - 5% alla temperatura da ambiente a 50°C per 10 – 20 minuti.

PRECAUZIONI D'USO

Evitare gli urti e le manipolazioni improprie che possono favorire la fuoriuscita del prodotto. Stoccare nella confezione originale e preferibilmente al riparo dal gelo e lontano da fonti di calore, mantenendo i recipienti ben chiusi.

Per informazioni più dettagliate circa la manipolazione del prodotto e il relativo smaltimento delle soluzioni si rimanda a quanto riportato nella scheda di sicurezza.